

FIȘĂ TEHNICĂ

Vizieră pentru sudură HEAD OTW-B

1. Descriere generală

HEAD OTW-B este o vizieră de protecție destinată lucrărilor de sudură și aplicațiilor conexe, concepută pentru integrarea în sistemul modular UNIVER. Produsul se montează împreună cu adaptorul compatibil pe căștile de protecție UNIVER-KAS, oferind protecție facială în timpul operațiunilor de sudare și al altor procese care implică radiații luminoase, scântei și particule rezultate în urma prelucrării metalelor.

2. Caracteristici tehnice

- **Tip produs:** Vizieră / mască de sudură pentru cască
 - **Model:** HEAD OTW-B
 - **Brand:** REIS (Raw-Pol)
 - **Gamă:** UNIVER
 - **Material vizieră:** Policarbonat și componente tehnopolimerice
 - **Culoare:** Negru
 - **Montaj:** Pe adaptorul UNIVER-ADAPTER B
 - **Compatibilitate cască:** UNIVER-KAS
 - **Sistem:** Modular
 - **Utilizare:** Protecția feței în operațiuni de sudură și prelucrare a metalelor
-

3. Caracteristici constructive

- montare rapidă pe adaptorul compatibil;
 - poziție rabatabilă pentru ridicarea ecranului atunci când nu este utilizat;
 - construcție robustă pentru utilizare profesională;
 - permite înlocuirea componentelor compatibile din sistemul UNIVER;
 - proiectată pentru integrarea cu echipamentele de protecție a capului.
-

4. Domenii de utilizare recomandate

- sudură electrică;
- lucrări de întreținere;
- ateliere mecanice;
- confecții metalice;
- construcții metalice;
- industrie grea;

- fabrici și unități de producție;
 - mentenanță industrială.
-

5. Compatibilitate

Produs compatibil cu:

- căști UNIVER-KAS;
 - adaptor UNIVER-ADAPTER B;
 - componentele sistemului modular UNIVER.
-

6. Certificări

Viziera face parte dintr-un sistem modular de protecție. Performanțele și conformitatea cu standardele aplicabile sunt asigurate atunci când produsul este utilizat împreună cu adaptorul și casca compatibile, conform instrucțiunilor producătorului.

7. Instrucțiuni de utilizare

- montați viziera numai pe adaptorul compatibil;
 - verificați fixarea înainte de fiecare utilizare;
 - înlocuiți componentele deteriorate;
 - utilizați echipamentul numai conform destinației sale.
-

8. Întreținere

- curățați cu o lavetă moale și detergent neutru;
- nu utilizați solvenți sau produse abrazive;
- depozitați într-un spațiu uscat, ferit de temperaturi extreme și radiații UV.